



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství

Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA-395-2/2025

PID: HZSEX0076TJC

Datum: 29. 1. 2025

Vyřizuje:

Tel: 950 570 144

E-mail:

Počet stran: 2

Počet příloh: 4/23

IDDS: 48taa69

Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

IDDS: jz5adky

Vyjádření k podání č. j. KVOP-49923/2024 (Sp. zn. 22/2024/NZ/PB) ze dne 19. 12. 2024

Dne 19. 12. 2024 obdržel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Vaši žádost o vyjádření č. j. KVOP-49923/2024 (Sp. zn. 22/2024/NZ/PB) ze dne 19. 12. 2024, ve které popisujete zjištění ze systematické návštěvy v ubytovacím zařízení Hotel Schindlerův Háj na adrese Pražská 2137/77, 568 02 Svitavy. Část Vašich poznatků se týká i oblasti možného nedodržování požárních předpisů.

Ve své žádosti nás žádáte o vyjádření k následujícím bodům:

Proběhla v uvedeném zařízení kontrola dodržování požárních předpisů ze strany hasičského záchranného sboru? Jaký byl její výsledek a následný postup? Prosím o doložení kopií případných dokumentů. Bral hasičský sbor v potaz, že budova fakticky slouží jako pobytová sociální služba? Pokud hasičský sbor kontrolu v zařízení dosud neprovedl, berte tento dopis jako podnět k prošetření dodržování požárních předpisů. V takovém případě Vás žádám o sdělení, jak s tímto podnětem naložíte.

K výše uvedeným bodům Vám sděluji, že poslední tematická požární kontrola proběhla v daném objektu dne 24. 7. 2012. V rámci kontroly bylo shledáno značné množství různých porušení předpisů na úseku požární ochrany. Zápis z této kontroly vedený pod č. j. HSPA-40-39/2012 Vám přikládám v příloze tohoto vyjádření. Kontrolovaný subjekt společnost Dopravní stavby Svitavy a.s., IČO: 25259865 následně zaslal Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje dne 5. 2. 2013 zprávu o odstranění závad, která je také přílohou vyjádření. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje dne 6. 2. 2013 přistoupil v daném objektu ke kontrolní dohlídce, kde bylo zjištěno, že veškeré zjištěné závady byly skutečně odstraněny (zápis č. j. HSPA-20-4/2013 přikládám k vyjádření).

K Vašemu dotazu, zda bral hasičský sbor při kontrole v potaz, že budova fakticky slouží jako pobytová sociální služba, Vám sděluji, že v době provádění kontroly v roce 2012 a při kontrolní dohlídce v roce 2013 daný objekt sloužil v souladu se stavební dokumentací jako běžný hotel a pobytová sociální služba zde poskytována dle našich zjištění nebyla.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje také na dané adrese prováděl úkony související se zjišťováním příčin vzniku požáru a to dne 25. 5. 2023, kdy zde došlo k požáru sazí v komíně v kotelně. S ohledem na skutečnost, že nebyla vyšetřovateli příčin vzniku požáru předložena revizní zpráva k dané spalinové cestě ani žádný doklad o čištění a kontrole spalinové cesty, byla udělena společnosti LEXAMI s.r.o. formou bloku na pokutu na místě zaplacenou dne 15. 6. 2023 pokuta ve výši 3 000 Kč. Kopii bloku na pokutu na místě zaplacenou přikládám k vyjádření.

V současné době je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán přizván v rámci zahájené stavební kontroly ze strany obecního stavebního úřadu ke kontrolnímu šetření konanému dne 30. 1. 2025 v místě adresy objektu.

Na základě Vašeho podnětu také proběhne v daném objektu ze strany Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje v průběhu prvního čtvrtletí roku 2025 tematická požární kontrola v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Mgr. Aleš Černožský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje
podepsáno elektronicky