

PROTOKOL

z místního šetření VVT Bečva,

který sepsal Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh jednání:

Úkon byl zahájen v dne 22.9.2020

VPÚ provedl kontroly všech dohledatelných vyústí na obou březích řeky Bečvy, v úseku od mostu na Juřince až po most v obci Choryni (viz. zákres v mapě).

Z terénu byli kontaktováni rybáři p. a p. , zda nebyly nalezeny další případné úhyny ryb. Vše bylo v pořádku.

VPÚ se zúčastnil operativního jednání ve 12:30 na jezu v Oseku, které bylo svoláno Krajským úřadem Olomouckého kraje

Městský úřad
odbor životního prostředí
757 38 Valašské Meziříčí
-7-

Za správnost opisu odpovídá: Ing. Jana Kopecká